

5.3. ACCESIBILIDAD A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Campus Universitario
Ctra. de Barcelona, km 33,600
28800 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 67 80

Campus Alcalá Ciudad
Plaza de San Diego, s/n.
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
<http://www.uah.es>

Campus Guadalajara
Edificio Multidepartamental
C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara
Tel.: 949 20 96 33

CAMPUS UNIVERSITARIO

Acceso al campus	49
Acceso para discapacitados (plano)	48
Facultad de Ciencias	49
Edificio de Ciencias:	
Facultad de Ciencias Ambientales	52
Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia	52
Facultad de Farmacia	53
Facultad de Medicina	55
Escuela Politécnica	57

CAMPUS ALCALÁ CIUDAD


Acceso al campus	59
Acceso para discapacitados (plano)	60
Rectorado	59

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	61
Facultad de Derecho	63
Facultad de Filosofía y Letras	65
Edificio 1	65
Edificio 2	66

CAMPUS DE GUADALAJARA

Acceso al campus	68
Acceso para discapacitados (plano)	69
Edificio Multidepartamental:	
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica	68
Escuela Universitaria de Estudios Empresariales	68
Escuela Universitaria de Turismo	68
Escuela Universitaria de Enfermería	71
Escuela Universitaria de Magisterio	72

ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PLANO DE EDIFICIOS UNIVERSITARIOS EN EL CAMPUS



1. Servicio de mantenimiento.
2. Animalario.
3. Polideportivo.
4. Servicios Informáticos.
5. Escuela de Jardinería.
6. Biología Celular y Genética.
7. Taller del Vidrio.
8. Hangares.
9. Planta de Química Fina.

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES
- ACCESO EN COCHE
- ACCESO PEATONAL

CAMPUS UNIVERSITARIO

- ACCESO**
- Autobuses públicos no adaptados.
 - Estación de tren de cercanías no adaptada.
 - Todos los edificios tienen plaza de parking específica y señalizada.

FACULTAD DE CIENCIAS

Ctra. Madrid-Barcelona, km.33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 855 49 78

Titulaciones oficiales:

LICENCIADO EN BIOLOGÍA
LICENCIADO EN QUÍMICAS

EDIFICIO 1 (ALA IZQUIERDA)

- ACCESO**
- Acceso por una rampa no deslizante dotada de pasamanos y cruzando una puerta de apertura hacia el exterior, no pesada.
 - Todo el edificio está comunicado internamente por:
 - Ascensor adaptado en dimensiones, con paneles luminosos.
 - Escaleras dotadas de pasamanos sin bandas antideslizantes y luces de emergencia.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
 - Fotocopiadora y teléfono público no adaptados en altura.
 - Puertas ligeras.
 - Suelo no deslizante.
 - Extintores no empotrados.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Cafetería.
 - Conserjería.
 - Departamentos.
-

BAÑOS

- No adaptados.
-

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Laboratorio.
 - Departamento.
-

AULAS

- Accesibilidad adecuada a través de puertas anchas.
- Alguna de las aulas tienen gradas a las que se accede por escalones sin rampa alternativa.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.

- Existen lugares reservados para personas discapacitadas.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

CAFETERÍA

- Accesibilidad adecuada.
- Buena movilidad.
- Suelo no deslizante.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Máquinas de comida y bebida no adaptadas.
- Barra no adaptada en altura.

EDIFICIO 2 (ALA DERECHA)

ACCESO

- Para acceder de un ala a otra del edificio es preciso hacerlo por el patio exterior.
- En una de las alas existe un ascensor (no adaptado), y para acceder desde el mismo a cualquiera de las plantas del otro sector del edificio hay que cruzar una puerta de emergencia y atravesar un laboratorio.

ACCESO

- Mediante un escalón para acceder tanto por la entrada lateral como por las que se encuentran en el patio central; no existe rampa en ninguna de las puertas que salve este obstáculo.

- Todas las puertas de acceso a cualquiera de las alas del edificio son ligeras de apertura hacia el exterior.
- Todo el edificio se comunica internamente por escaleras dotadas de pasamanos, sin bandas antideslizantes ni luces de emergencia.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Cajero automático no adaptado en altura.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadoras no adaptadas en altura.
- No hay accesibilidad a la máquina de información sobre la Universidad, donde el alumno también puede comprobar su expediente académico.
- Suelo no deslizante.
- Teléfonos no adaptados en altura.
- Acceso a:
 - Administración.
 - Gerencia.
 - Conserjería.
 - Despachos.
 - Departamentos.
 - Reprografía.
 - Secretaría de alumnos.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo no deslizante.

- Acceso a:
 - Aula de informática (buen acceso y buena movilidad. No existe ordenador con teclado en braille).
 - Biblioteca.
 - Decanato.
 - Delegación de Alumnos.
 - Departamentos.
 - Despachos.
 - Gabinete de Dibujo.
 - Sala de Grado.
 - Sala de Juntas.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.

AULAS

- Accesibilidad adecuada a través de puertas anchas.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- No adaptados.

CAFETERÍA

- Acceso desde la calle por rampa no deslizante sin pasamanos.
- Acceso no adecuado al autoservicio y a las máquinas de bebidas, comida y tickets.
- Barra de cafetería no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo no deslizante.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad adecuada.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Ordenadores de búsqueda de libros accesibles.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

INSTALACIONES DEPORTIVAS

- Pista de atletismo, campo de fútbol y pistas de tenis a nivel del suelo.
- Polideportivo accesible por rampa; el interior se encuentra comunicado únicamente por escaleras.

PABELLÓN CENTRO DE CIENCIAS

ACCESO

- Se accede por los pabellones anteriormente descritos y por el patio central. El edificio se comunica con las alas derecha y izquierda por la primera planta.

-
- PLANTA BAJA**
- Acceso por rampa no deslizante y por puertas de apertura exterior.
 - Ascensores adaptados en dimensiones y con paneles luminosos.
 - Escaleras con pasamanos que comunican las distintas plantas.
 - Extintores no empotrados.
 - Movilidad buena.
 - Teléfono no adaptado en altura.
 - Suelo deslizante.

 - Acceso a:
 - Departamento de Física.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo no deslizante.

 - Acceso a:
 - Departamentos.
 - Laboratorios.
 - Seminario.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Extintores no empotrados.
 - Movilidad adecuada.
 - Suelo no deslizante.

 - Acceso a:
 - Departamentos.

-
- BAÑOS**
- No adaptados.

EDIFICIO DE CIENCIAS

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES

Tel.: 91 885 49 93

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

Y FISIOTERAPIA

Tel.: 91 885 45 02

-
- ACCESO**
- Acceso adecuado por la entrada principal.
 - Puertas automáticas.
 - Todo el edificio está comunicado internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones, con paneles luminosos.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

-
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Fotocopiadora y máquina de bebida adaptadas en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Teléfono no adaptado en altura.

 - Acceso a:
 - Cafetería.
 - Laboratorios.

-
- PLANTA PRIMERA/SEGUNDA/TERCERA**
- Buena movilidad.
 - Elevador adaptado en las plantas superiores.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Laboratorios.

-
- PLANTA CUARTA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos de profesores.

-
- AULAS**
- Accesibilidad adecuada a través de puertas adaptadas en dimensiones.
 - Buena luminosidad.
 - Buena movilidad.
 - Existe lugar reservado para personas discapacitadas.
 - Mobiliario adherido al suelo.
 - Percheros no adaptados en altura.
 - Suelo no deslizante.
 - Tarima sin rampa.

-
- BAÑOS**
- Adaptados y señalizados en todo el edificio.

-
- CAFETERÍA**
- Accesibilidad adecuada.
 - Barra no adaptada en altura.
 - Buena movilidad.
 - Máquinas de bebida y tickets no adaptadas en altura.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo no deslizante.

FACULTAD DE FARMACIA

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 46 69

-
- ACCESO**
- Se accede de forma directa desde la calle a través de dos puertas de doble apertura hacia el exterior y puertas automáticas en el interior.
 - Toda la Facultad se encuentra comunicada internamente por:
 - Ascensor no adaptado en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos, sin bandas antideslizantes ni luces de emergencia.

-
- PLANTA SÓTANO**
- Acceso adecuado a través de escaleras con pasamanos y un elevador adaptado.
 - Buena movilidad.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Cafetería.

PLANTA BAJA

- Extintores no empotrados.
- Buena movilidad.
- Para acceder a la primera planta se ha de subir una pronunciada rampa de suelo antideslizante.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Conserjería.
 - Reprografía (se accede exclusivamente por escaleras).
 - Sala de Exposiciones.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- No accesibilidad a la máquina de información sobre la Universidad, donde el alumno también puede comprobar su expediente académico.
- Suelo no deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Administración.
 - Gerencia.
 - Aulas.
 - Aula de Informática: escasa movilidad y mobiliario no fijado al suelo.
 - Conserjería.
 - Laboratorios.

- Salón de Actos.
- Secretaría.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Aula de Idiomas.
 - Aulas.
 - Decanato.
 - Delegación de Alumnos.
 - Laboratorios.
 - Sala de Tutorías.
 - Sala de Grado.

PLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Laboratorios.
 - Radio Club Universidad de Alcalá.
 - Sala de Juntas.

AULAS

- Accesibilidad adecuada, aunque hay que cruzar dos puertas de apertura hacia el exterior.
- Aulas con gradas a las que se accede a través de escalones sin rampa alternativa.
- Buena movilidad.
- Buena luminosidad.

- Mobiliario fijo.
- Percheros no adaptados en altura.
- Sistema de megafonía.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- Adaptados en todas las plantas.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad adecuada.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- La biblioteca tiene dos alturas que comunican internamente sólo a través de escaleras.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Ordenadores de búsqueda adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado a través de un elevador adaptado.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Máquinas de bebida, tabaco y tickets no adaptadas en altura.

- Mobiliario no adherido al suelo.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE MEDICINA

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 45 02

ACCESO

- Desde la calle se accede de forma directa a la planta baja del edificio a través de puertas automáticas y de ancho adaptado.
- Plaza de aparcamiento específica y señalizada.
- Todo el edificio se encuentra comunicado internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones, con paneles luminosos y pasamanos.
 - Escaleras dotadas de pasamanos sin bandas antideslizantes ni luminosos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Cajero automático no adaptado en altura.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora no adaptada en altura.
- Máquinas de información de la Universidad y consulta del expediente académico no adaptadas en altura.
- Máquinas de refrescos y comida no adaptadas en altura.
- Suelo deslizante.
- Teléfonos no adaptados en altura.

- Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Cafetería.
 - Conserjería.
 - Delegación de Alumnos.
 - Departamentos.
 - Información Universitaria.
 - Laboratorios.
 - Librería.

**PLANTAS
PRIMERA Y
SEGUNDA**

- Buena movilidad.
- Desde los ascensores y escaleras hay que pasar por una puerta de doble apertura para acceder a los pasillos.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Puertas ligeras y adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos.
 - Laboratorios.
 - Sala de Juntas.
 - Seminarios.

AULAS

- Buena accesibilidad.
- Buena luminosidad.
- Tienen gradas en la zona de asientos más alejada de la pizarra.

- Lugar reservado para personas discapacitadas
- Mobiliario fijado al suelo.
- Movilidad adecuada en algunas zonas.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- Adaptados.

**BIBLIOTECA Y
HEMEROTECA**

- Acceso a través de una puerta de apertura hacia el exterior.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Ordenadores no adaptados en altura.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Máquina expendedora de tickets no adaptada en altura.
- Máquinas de bebida y comida no adaptadas en altura.
- Mobiliario no adherido al suelo.
- Suelo no deslizante.

ESCUELA POLITÉCNICA

Ctra. Madrid-Barcelona, km. 33,600
28871 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 65 01

Titulaciones Oficiales:

ARQUITECTO TÉCNICO

INGENIERO DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO EN ELECTRÓNICA

INGENIERO EN GEODESIA Y CARTOGRAFÍA

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN: SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN: SISTEMAS ELECTRÓNICOS

INGENIERO TÉCNICO DE TELECOMUNICACIÓN: TELEMÁTICA

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL: ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN

INGENIERO TÉCNICO EN INFORMÁTICA DE SISTEMAS

ACCESO

- Acceso por la puerta principal sólo a través de escaleras, dotadas de pasamanos.
- Puertas no automáticas de apertura hacia el exterior.
- Existe un acceso lateral con rampa antideslizante y pasamanos.

- Toda la Facultad está comunicada internamente por:

- Ascensores adaptados en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos sin bandas antideslizantes.
-

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- No se puede acceder a la máquina de información sobre la Universidad, donde los alumnos también puede comprobar su expediente académico.
- Suelo no deslizante.
- Teléfonos no adaptados en altura.

- Acceso a:

- Aulas.
 - Conserjería.
 - Información.
 - Laboratorios.
 - Secretaría.
 - Servicio Médico-Botiquín.
-

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo no deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.

- Acceso a:

- Administración-Gerencia.
- Aulas.

- Delegación de Alumnos.
- Laboratorios.
- Reprografía.
- Sala de Lectura.
- Salón de Actos.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Departamentos.
 - Dirección de Escuela.
 - Laboratorios.

-
- PLANTA TERCERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos de Profesores.
 - Seminarios.

-
- AULAS**
- Accesibilidad adecuada a través de puertas anchas.
 - Excelente iluminación.
 - Existe un lugar reservado para personas discapacitadas.
 - Mobiliario adherido al suelo.

- Movilidad buena o casi nula, dependiendo de las aulas.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

-
- BAÑOS**
- Adaptados y señalizados en la planta baja, primera y segunda.

-
- CAFETERÍA**
- Accesibilidad adecuada.
 - Barra no adaptada en altura.
 - Buena movilidad.
 - Máquinas de bebida y tickets no adaptadas.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo no deslizante.

-
- BIBLIOTECA**
- Accesibilidad adecuada.
 - Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
 - Buena luminosidad.
 - Buena movilidad.
 - Ordenadores de búsqueda de libros accesibles.
 - Suelo no deslizante.

CAMPUS DE ALCALÁ CIUDAD

ACCESO

- Las Facultades y dependencias universitarias que componen este campus se encuentran distribuidas por toda la ciudad de Alcalá de Henares.
- Los autobuses urbanos no están adaptados, ni las líneas de RENFE que le dan acceso; además, la estación de ferrocarril se encuentra alejada de cualquier dependencia universitaria.
- No existen plazas de aparcamiento reservadas para discapacitados en este campus, excepto en la Facultad de Derecho.

RECTORADO

Plaza de San Diego, s/n.
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 40 21

ACCESO

- Compuesto por un edificio central y dos anexos.
- El acceso al edificio central se realiza a través de una rampa y un elevador adaptado, situado en el edificio anexo derecho.
- En la planta baja se encuentran varios patios comunicados entre sí por rampas antideslizantes; el patio lateral derecho posee una máquina salvaescaleras.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Ascensor no adaptado en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo no deslizante (excepto en la parte nueva del ala izquierda)
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Administración-Gerencia.
 - Archivo General.
 - Cursos de Verano.
 - Departamento de Becas.
 - Imprenta.
 - Información.
 - Librería y cafetería.
 - Órganos de Gobierno y Representación.
 - Salón de Actos.
 - Servicios de Recursos Humanos.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Puertas adaptadas.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos.
 - Gerencia.
 - Negociado de Administración.
 - Negociado de COU y Selectividad.
 - Sala de Artes y Museo.
 - Sala de Conferencias.
 - Sección Acceso.
 - Secretaría General.

ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PLANO DE EDIFICIOS UNIVERSITARIOS DE LA CIUDAD DE ALCALÁ

1. Colegio Mayor San Ildefonso. Rectorado.
2. Colegio San Pedro y San Pablo. Gerencia.
3. Colegio Máximo de Jesuitas. Facultad de Derecho.
4. Colegio de Mínimos. Facultad de Económicas.
5. Colegio Málaga. Facultad de Filosofía y Letras.
6. Colegio de Caracciolos. Facultad de Filosofía y Letras.
7. Aulario M.º de Guzmán. Facultad de Filosofía y Letras.
8. Colegio de Santa Justa y Rufina. Casa de Lizana. (Proyecto)
9. Calle Nueva. Residencia de Profesores. (Proyecto).
10. Colegio del Carmen Descalzo. Biblioteca Central de Humanidades. (Proyecto)
11. Convento de Santa Úrsula. Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
12. Colegio de Trinitarios. Centros y Fundaciones de Humanidades.
13. Palacio Laredo. Centro de Estudios Cervantinos. Fundación General de la Universidad.
14. Colegio de León. ICE y COIE.
15. Colegio de los Irlandeses. Estudios para Extranjeros.
16. Cuartel del Príncipe. (Proyecto)
17. Colegio de San Bernardino. Residencia Universitaria. (Proyecto)
18. Colegio de los Basílios. Escuela de Especialización Musical. (Proyecto)
19. Salón de Actos.

APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS

ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES

● ACCESO EN COCHE Y PEATONAL

- Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
- Vicegerencia.
- Vicerrectorados.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Puertas adaptadas.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Decanato.
 - Documentación.
 - Patio Trilingüe.
 - Sección Centros y Planes de Estudio.
 - Servicio Médico.
 - Servicio de Postgrado.

BAÑOS

- No adaptados.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado a través de puertas de apertura hacia el exterior.
- Acceso a las máquinas de refrescos, comida y tabaco.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo no deslizante.

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES**

Pza. De la Victoria, s/n.
28802 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 42 50

Titulaciones oficiales:

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS

LICENCIADO EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS

LICENCIADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

LICENCIADO EN ECONOMÍA

Facultad distribuida en dos edificios conectados entre sí: uno antiguo y otro nuevo.

ACCESO

- Acceso adecuado a través de una rampa antideslizante.
- Puertas ligeras y de apertura hacia el exterior dan acceso al edificio.
- Todas las plantas se comunican internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones y con paneles luminosos.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Acceso a las máquinas de bebida.
- Buena movilidad.
- Cajero automático no adaptado en altura.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Existen rampas para salvar desniveles.

- Fotocopiadora adaptada en altura.
- No es accesible la máquina de información sobre la Universidad, en la que el alumno también puede comprobar su expediente académico.
- Suelo no deslizante en la parte antigua, mientras que en la nueva es deslizante.
- Teléfonos no adaptados en altura.
- Acceso a:
 - Biblioteca.
 - Conserjería.
 - Delegación de Alumnos.
 - Departamentos y Secretaría.
 - Librería y Depósito de libros.
 - Reprografía (altura del mostrador adecuada).
 - Secretaría de Alumnos.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Suelo no deslizante en la parte antigua, mientras que en la nueva es deslizante.
- Acceso a:
 - Administración-Gerencia.
 - Aulas.
 - Aula de Idiomas.
 - Aula de Medios Audiovisuales.

- Aula Magna (para acceder hay que salvar un escalón).
- Cafetería.
- Club de Inversión.
- Decanato.
- Despachos.
- Departamentos.
- Dirección de Bibliotecas.
- Negociado de Gestión.
- Sala de Grado.
- Sala de Profesores.
- Sala de Reuniones.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo no deslizante en la zona antigua, mientras que en la nueva es deslizante.
- Acceso a:
 - Aula de Informática (acceso adecuado, mobiliario no fijo, no existe ordenador con teclado braille ni salida parlante).
 - Aulas.
 - Cafetería.
 - Despachos.
 - Departamentos.
 - Seminarios.

AULAS

- Accesibilidad adecuada a través de puertas anchas.
- Buena iluminación.

- Buena movilidad.
- Existe un lugar reservado para personas discapacitadas.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Percheros no adaptados en altura.
- Sistema de megafonía.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa pero con barandilla en los extremos.

BAÑOS

- Adaptados y señalizados en la planta primera.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado a través de puertas no pesadas de apertura hacia el exterior.
- Acceso al autoservicio.
- Barras de cafetería, una en cada piso, no adaptadas en altura.
- Buena movilidad.
- Está dividida en dos plantas, primera y segunda, que se comunican internamente solo a través de escaleras.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- No se tiene acceso al comedor (2ª planta).
- Suelo deslizante.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad adecuada; en la primera planta, para acceder a ella existe una rampa, y en el resto, puerta de apertura hacia el exterior.

- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la zona superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Existen lugares reservados para personas discapacitadas.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Ordenadores de búsqueda de libros sin teclado en Braille ni salida parlante.
- Situada en la planta baja, tiene dos alturas conectadas internamente sólo mediante escaleras.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE DERECHO

C/ Libreros, 17
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 855 43 13

ACCESO

- Acceso por la puerta principal a través de una rampa antideslizante con barras laterales.
- Desde el aparcamiento se accede a la zona posterior del edificio a través de una puerta de apertura hacia el exterior.
- Puerta no automática y pesada.
- Toda la Facultad se encuentra comunicada internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones y con paneles luminosos.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

-
- PLANTA SOTANO**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Cafetería.

-
- PLANTA BAJA**
- Acceso a las máquinas de bebida, comida y tabaco.
 - Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Fotocopiadora adaptada en altura.
 - No se puede acceder a la máquina de información de la Universidad, en la cual el alumno puede comprobar su expediente académico.
 - Puertas pesadas.
 - Suelo deslizante.
 - Teléfono no adaptado en altura.
 - Acceso a:
 - Administración-Gerencia.
 - Aula Magna.
 - Aulas.
 - Conserjería.
 - Decanato.
 - Información.
 - Librería con mostrador adaptado en altura.

- Secretaría de Alumnos (acceso a través de rampa con suelo deslizante).
- Secretaría del Decanato.
- Secretaría de la Facultad.
- Vicedecanato.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Fotocopiadora adaptada en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Despachos de Profesores y Ayudantes.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Fotocopiadora adaptada en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Aula de Informática.
 - Despachos.
 - Sala de Claustros.

-
- AULAS**
- Accesibilidad adecuada a través de puertas anchas.
 - Aulas a dos alturas que comunican exclusivamente a través de escalones.
 - Buena iluminación.

- Lugar reservado para personas discapacitadas.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Percheros no adaptados en altura.
- Sistema de megafonía.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- Adaptados y señalizados en planta baja.

CAFETERÍA

- Accesible sólo por escaleras; está ubicada en el sótano.
- Acceso a las máquinas de refrescos, comida y tabaco.
- Barra de cafetería no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Máquina de tickets adaptada en altura.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad no adecuada; en la planta baja existe una rampa, pero tras ella hay escalones y puertas de apertura hacia el exterior.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.

- Está dividida en tres pisos comunicados internamente sólo por escaleras; la planta baja y la primera tienen puertas que conectan con su respectiva planta del edificio.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Ordenadores de búsqueda de libros adaptados en altura.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

C/ Colegios, 2
28801 Alcalá de Henares (Madrid)
Tel.: 91 885 44 49

EDIFICIO 1

FILOLOGÍA HISPÁNICA

FILOLOGÍA INGLESA

ACCESO

- Acceso exclusivo por escaleras y mediante una puerta de apertura hacia el exterior.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.

- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Conserjería.
 - Departamentos.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Centro de Estudios Extranjeros.
 - Despachos.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Despachos.

-
- AULAS**
- Accesibilidad adecuada a través de puertas anchas.
 - Buena iluminación.
 - Existe un espacio reservado para personas discapacitadas.
 - Mobiliario fijado al suelo.
 - Movilidad no adecuada.

- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- Adaptados y señalizados en la planta baja.

BIBLIOTECA

- Acceso adecuado.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de la estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Ordenadores accesibles.
- Suelo deslizante.

EDIFICIO 2

HUMANIDADES

HISTORIA

ACCESO

- Acceso a través de escalones. Una vez en el interior del edificio, existen rampas antideslizantes con barras a ambos lados.
- Toda la Facultad se encuentra comunicada internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones y con paneles luminosos. Para acceder a éstos desde la planta baja es preciso salvar unos escalones con un elevador adaptado.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Máquina de información sobre los servicios de la Universidad no adaptada en altura.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Conserjería.
 - Departamentos.
 - Reprografía.
 - Sala de Juntas.
 - Secretaría.
 - Seminarios.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad debido a que existen rampas.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Escaleras adaptadas mediante elevador.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas de Informática.
 - Departamentos.
 - Decanato.
 - Secretaría.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Despachos.
 - Seminarios.

AULAS

- Accesibilidad adecuada abriendo las dos hojas de las puertas que dan acceso a ellas.
- Buena iluminación.
- Hay un lugar reservado para personas discapacitadas.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- Adaptados y señalizados en la primera planta.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad a través de una rampa antideslizante que comunica con el despacho del bibliotecario; cruzando éste se puede acceder a la biblioteca. Además, existen otras dos entradas con escalones, sin rampas alternativas.

- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Tiene dos alturas que se comunican mediante escaleras interiores.
- Suelo no deslizante.

CAMPUS DE GUADALAJARA

ACCESO

- Las Facultades y dependencias universitarias que componen este campus se encuentran distribuidas por toda la ciudad de Guadalajara.
- Los autobuses urbanos están adaptados, pero no ocurre lo mismo con las líneas de RENFE que dan acceso a la ciudad. La estación de ferrocarril se encuentra a bastante distancia de cualquier dependencia universitaria.

EDIFICIO MULTIDEPARTAMENTAL

C/ Cifuentes, 28
19003 Guadalajara

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TÉCNICA

Tel.: 949 20 96 33

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS EMPRESARIALES

Tel.: 949 20 96 08


ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO

Tel.: 949 20 96 14. Fax: 949 20 96 80

ACCESO

- Adecuado a través de dos puertas de apertura hacia el exterior. La puerta trasera permite acceder desde el aparcamiento a una rampa no deslizante.
- Todo el edificio se encuentra comunicado internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos, señalizadores luminosos y bandas antideslizante.

ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD DE ALCALÁ PLANO DE EDIFICIOS UNIVERSITARIOS EN EL CAMPUS



-
- PLANTA SÓTANO**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Laboratorios.

-
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
 - Cajero automático no adaptado en altura.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Fotocopiadora adaptada en altura.
 - Máquina informática sobre los servicios de la Universidad no adaptada en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Teléfonos no adaptados en altura.
 - Acceso a:
 - Administración-Gerencia.
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Conserjería.
 - Departamentos (buen acceso, mobiliario no fijado al suelo y movilidad adecuada).
 - Librería (mostrador alto).
 - Oficina de Información Juvenil.
 - Reprografía.
 - Sala de Juntas.
 - Secretaría.
 - Seminarios.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Delegación de Alumnos.
 - Sala de Juntas.
 - Sala de Reuniones.
 - Salón de Actos.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aula de Informática (acceso adecuado, buena movilidad, mobiliario no adherido al suelo y ordenadores no adaptados para discapacitados visuales).
 - Despachos.
 - Direcciones de cada una de las Escuelas Universitarias que se encuentran en este edificio.
 - Laboratorios.

-
- PLANTA TERCERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Aula de Prácticas de Turismo (acceso adecuado, buena movilidad, mobiliario no fijado al suelo, buena luminosidad).
 - Sala de Reuniones.
 - Seminarios.
 - Vicerrectorado del campus de Guadalajara.

AULAS

- Accesibilidad adecuada.
- Buena iluminación.
- Movilidad no adecuada.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- Adaptados y señalizados en la planta baja, primera y segunda.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad a través de dos puertas ligeras de apertura hacia el exterior.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Mostrador de préstamo accesible.

- Ordenadores de búsqueda de libros accesibles.
- Tiene dos alturas que se comunican sólo mediante escaleras.
- Suelo deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado.
- Acceso adecuado al autoservicio y a las máquinas de bebida y comida, pero no a las máquinas de tabaco y tickets.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERÍA

C/ Ferial, 31
19002 Guadalajara
Tel.: 949 22 00 02. Fax: 949 22 30 12

-
- Edificio del INSALUD compartido con:
 - Unidad de Salud Mental.
 - Centro de Orientación Familiar.
 - Preparación al parto.
 - Aparcamiento sin plazas reservadas para discapacitados.

ACCESO

- Acceso exclusivo a través de escaleras sin pasamanos.
- Puertas ligeras de apertura hacia el interior.

- Todo el edificio se encuentra comunicado internamente por:
 - Ascensores no adaptados en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Extintores y mangueras no empotrados.
- Máquina de refrescos no adaptada en altura.
- Movilidad no adecuada debido a la estrechez de los pasillos.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Conserjería.
 - Sala de Profesores.

PLANTA PRIMERA

- Extintores y mangueras no empotrados.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Aula de Exámenes.
 - Biblioteca.
 - Secretaría de Dirección.
 - Secretaría de Alumnos.
 - Sala de Juntas.
 - Sala de Demostraciones.

AULAS

- Accesibilidad adecuada sólo si se abren las dos hojas de las puertas.

- Buena iluminación.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- No adaptados.

BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Movilidad no adecuada.
- Ordenadores de búsqueda de libros y archivadores accesibles.
- Para acceder hay que abrir las dos hojas de la puerta.
- Suelo no deslizante.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO

C/ Madrid, s/n.
19001 Guadalajara
Tel.: 949 20 97 32

Titulaciones oficiales:

MAESTRO: EDUCACIÓN INFANTIL

MAESTRO: EDUCACIÓN PRIMARIA

MAESTRO: EDUCACIÓN FÍSICA

MAESTRO: EDUCACIÓN MUSICAL

MAESTRO: LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

- Está distribuida en tres edificios no comunicados internamente, en los que se encuentran también las dependencias de un colegio.
- Estas instalaciones universitarias serán trasladadas en breve al Edificio Multidepartamental y a otro edificio de la Universidad de Alcalá.

EDIFICIO PRINCIPAL

ACCESO

- El acceso por todas las puertas se realiza mediante escaleras sin bandas antideslizantes ni pasamanos; tampoco existen rampas alternativas ni otro sistema que permita un adecuado acceso.
- Puertas no automáticas de apertura hacia el interior.
- No posee plazas de aparcamiento específicas y señalizadas para personas discapacitadas.
- El edificio comunica internamente por escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA SÓTANO

- Movilidad no adecuada debido a la estrechez del pasillo.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Administración-Gerencia.
 - Cafetería.
 - Delegación de Alumnos.

- Registro.
- Talleres.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- No hay acceso a la máquina de información sobre la Universidad y expedientes académicos de los alumnos.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- En mitad del tramo de escaleras que une la planta baja con la primera, por una de las partes, situada a gran altura, se encuentra la máquina expendedora de tarjetas para realizar fotocopias, no adaptada.
- Acceso a:
 - Conserjería.
 - Departamentos.
 - Salón de Actos (inaccesible al tener que salvar un tramo de escaleras sin rampa alternativa).
 - Seminarios.

PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.

-
- PLANTA TERCERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Departamentos.
 - Laboratorios.

-
- AULAS**
- Accesibilidad adecuada.
 - Buena movilidad.
 - Excelente iluminación.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Percheros no adaptados en altura.
 - Suelo no deslizante.
 - Tarima sin rampa.
 - Sistema de megafonía.

-
- BAÑOS**
- No adaptados.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso exclusivo por escaleras.
 - Barra de cafetería no adaptada en altura.
 - Buena movilidad.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo deslizante.

EDIFICIO 2

- ACCESO**
- Acceso a nivel del suelo a través de una puerta no automática de apertura hacia el interior.

- Edificio comunicado internamente por escaleras dotadas de pasamanos.

-
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Máquina de bebida adaptada en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aula Magna.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Fotocopiadora adaptada en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Aula de Informática.
 - Departamentos.

-
- AULAS**
- Accesibilidad adecuada.
 - Buena movilidad.
 - Excelente iluminación.
 - Mobiliario fijado al suelo.
 - Percheros no adaptados en altura.
 - Suelo no deslizante.
 - Tarima sin rampa.

-
- BAÑOS**
- No adaptados.

EDIFICIO 3

ACCESO

- Acceso a nivel del suelo a través de una puerta no automática de apertura hacia el interior.
- Edificio comunicado internamente por escaleras dotadas de pasamanos, sin bandas antideslizantes ni luminosos.

PLANTA BAJA

- Extintores y mangueras no empotrados.
- Pésima movilidad debido a la estrechez de los pasillos.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Biblioteca y Hemeroteca

PLANTA PRIMERA

- Extintores y mangueras no empotrados.
- Movilidad no adecuada debido a la estrechez de los pasillos.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aula de Dibujo (acceso adecuado, luminosidad excelente, mobiliario móvil, mesas muy altas).
 - Aula de Medios Audiovisuales (acceso adecuado, mobiliario no fijo).
 - Laboratorio de Idiomas.
 - Departamentos.

BAÑOS

- No adaptados.

BIBLIOTECA

- Accesibilidad adecuada a través de una puerta ligera de apertura hacia el interior.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Ficheros de libros y vídeos, y catálogos no escritos en braille.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Mobiliario no fijo.
- Mostrador para solicitar libros y ordenadores adaptados en altura.
- Suelo deslizante.