

## UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO

Avda. de la Universidad, 1  
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)  
Tel.: 91 810 92 00. Fax: 91 810 91 01  
<http://www.uax.es>

Acceso al Campus .....	261
Acceso para discapacitados (planos) .....	261 y 262
Edificio de Biblioteca y Hemeroteca .....	261
Edificio Cafetería .....	262
Edificio de Prácticas de Fisioterapia .....	263
Edificio de Talleres .....	263
Edificio A .....	264
Edificio B .....	265
Edificio C .....	265
Edificio D .....	266

### CAMPUS UNIVERSITARIO

Avda. de la Universidad, 1  
28691 Villanueva de la Cañada (Madrid)  
Tel.: 91 810 91 00/ 92 00/ 91 97  
<http://www.uax.es>

#### ACCESO AL CAMPUS

- Autobuses públicos no adaptados.
- No hay aparcamiento específico para discapacitados.

#### EDIFICIO DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

#### ACCESO

- Puertas ligeras no automáticas.
- Rampa no deslizante sin pasamanos.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
  - Ascensores adaptados en dimensiones, con paneles luminosos.
  - Escaleras sin bandas antideslizantes, ni luminosos y dotadas de pasamanos a varias alturas.


#### PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Biblioteca.

#### PLANTA PRIMERA


- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.

### ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO - CAMPUS UNIVERSITARIO



● ACCESO EN COCHE

## ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD ALFONSO X EL SABIO



1. Edificio A.
2. Comedores y cafetería.
3. Edificios de prácticas de Fisioterapia.
4. Residencia 1.
5. Residencia 2.
6. Residencia 3.
7. Edificios B.
8. Biblioteca.
9. Edificio C.
10. Edificio de talleres.
11. Edificio D.
12. Vestuarios deportivos.
13. Pabellón polideportivo.
14. Pistas deportivas.
15. Pistas de tenis.

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES
- ACCESO PEATONAL

- Acceso a:
  - Biblioteca.
  - Hemeroteca.

### BAÑOS

- No adaptados.

### BIBLIOTECA

- Acceso difícil.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- El acceso directo a libros, volúmenes y archivadores se realiza con dificultad.
- Mobiliario móvil.
- Suelo deslizante.

### HEMEROTECA

- Acceso mediante ascensor.
- Buena movilidad.
- Luminosidad no adecuada.
- Mobiliario móvil.
- Suelo deslizante.

### EDIFICIO CAFETERÍA

### ACCESO

- Edificio comunicado internamente por escaleras dotadas de pasamanos.
- Puertas ligeras no automáticas.
- Rampas de suelo antideslizante, dotadas de pasamanos.

### PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.

- Acceso a:
  - Comedor con mobiliario fijo.

- 
- PRIMERA PLANTA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Teléfono no adaptado en altura.
  - Acceso a:
    - Cafetería.

- 
- BAÑOS**
- No adaptados.

- 
- CAFETERÍA**
- Acceso adecuado.
  - Máquinas de bebida, comida y tabaco no adaptadas en altura.
  - Mobiliario fijo.
  - Movilidad no adecuada.
  - Suelo deslizante.

---

**EDIFICIO DE PRÁCTICAS DE FISIOTERAPIA**

---

- ACCESO**
- Acceso mediante rampa de suelo no deslizante sin barras laterales.
  - El edificio se comunica internamente por escaleras con pasamanos.
  - Puertas ligeras no automáticas.

- 
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Teléfono adaptado en altura.

- Acceso a:
  - Aulas.

- 
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Hay un salvaescaleras para acceder a esta planta.
  - Suelo deslizante.

- 
- AULAS**
- Buena accesibilidad y movilidad.
  - Buena luminosidad.
  - Suelo deslizante.

- 
- BAÑOS**
- No adaptados.

---

**EDIFICIO DE TALLERES**

---

- ACCESO**
- A través de una rampa sin pasamanos ni suelo antideslizante.
  - El edificio se comunica internamente por escaleras.
  - Puertas ligeras no automáticas.

- 
- PLANTA SÓTANO**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Se accede a través de una rampa.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Capilla.
    - Suministro de Vestuario.

- 
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
  - Extintores y mangueras no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Talleres.

- 
- BAÑOS**
- Algunos están adaptados.

---

**EDIFICIO A**

---

- ACCESO**
- Puertas ligeras, no automáticas.
  - Se accede de forma directa a la planta baja del edificio a través de una rampa adaptada con barras laterales.
  - Todo el edificio está comunicado por:
    - Ascensores adaptados con paneles luminosos.
    - Escaleras con bandas antideslizantes.

- 
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aula Aranzadi.
    - Laboratorio de Informática.
    - Oficina del Alumno.
    - Rectorado.
    - Salón de Actos.

- 
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Máquinas de bebida adaptadas en altura; no así las de comida y tabaco.
  - Teléfono de tarjeta adaptado en altura.
  - Acceso a:
    - Administración.
    - Aulas.
    - Banco.
    - Despachos.
    - Dirección.
    - Oficina de Transportes.
    - Preinscripción.

- 
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Fotocopiadoras adaptadas en altura.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas.
    - Despachos.
    - Reprografía.

- 
- AULAS**
- Accesibilidad buena.
  - Mobiliario fijo.
  - Movilidad no adecuada.
  - Suelos no deslizantes.
  - Tarima sin rampa.

---

**BAÑOS** • Baño adaptado en la primera planta.

---

**EDIFICIO B**

---

**ACCESO**

- A través de una rampa con barras.
- Puertas ligeras, no automáticas.
- Todo el edificio está comunicado internamente por:
  - Ascensores adaptados con paneles luminosos.
  - Escaleras sin bandas antideslizantes ni luminosos.

---

**PLANTA PRIMERA**

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Laboratorios.

---

**PLANTA SEGUNDA**

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Despachos.
  - Laboratorios.

---

**LABORATORIOS**

- Accesibilidad buena.
- Luminosidad no adecuada.
- Mobiliario fijo.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.

---

---

**BAÑOS** • No adaptados.

---

**EDIFICIO C**

---

**ACCESO**

- Puertas ligeras no automáticas dan acceso a la planta baja.
- Rampas no adaptadas en anchura y sin barras.
- Todo el edificio está comunicado internamente por:
  - Ascensores adaptados en dimensiones, con paneles luminosos.
  - Escaleras sin bandas antideslizantes.

---

**PLANTA BAJA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Máquinas de bebida, comida y tabaco no adaptadas en altura.
- Suelo deslizante.
- Teléfono adaptado en altura.
- Acceso a:
  - Aulas.

---

**PRIMERA PLANTA**

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Aulas.
  - Laboratorios.

---

- 
- SEGUNDA PLANTA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Despachos.

- 
- AULAS**
- Buena accesibilidad y movilidad.
  - Luminosidad no adecuada.
  - Mobiliario fijo.
  - Suelo deslizante.

- 
- BAÑOS**
- No adaptados.

---

**EDIFICIO D**

- 
- ACCESO**
- Pequeña rampa antideslizante sin barras.
  - Puertas ligeras no automáticas dan acceso a la planta baja.
  - Todo el edificio se comunica a través de:
    - Ascensores adaptados en dimensiones.
    - Escaleras.

- 
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
  - Extintores y mangueras no empotrados.
  - Fotocopiadora adaptada en dimensiones.
  - Máquinas de bebida, comida y tabaco no adaptadas en altura.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas.

- 
- PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas.
    - Despachos.

- 
- AULAS**
- Buena accesibilidad.
  - Buena luminosidad.
  - Mobiliario móvil.
  - Movilidad deficiente.
  - Suelo deslizante.

- 
- BAÑOS**
- No adaptados.