


UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID

Ctra. Colmenar Viejo, km 15
Campus de Cantoblanco. 28049 Madrid
Tel.: 91 397 50 00
Fax: 91 397 41 23
<http://www.uam.es>

Acceso al Campus	79	Facultad de Filosofía y Letras	90
Acceso para discapacitados (plano)	78	Facultad de Formación del Profesorado y Educación	91
Rectorado	79	Facultad de Medicina	92
Pabellón B	82	Acceso para discapacitados Facultad de Medicina (plano)	93
Biblioteca de Humanidades	83	Facultad de Psicología	96
Facultad de Ciencias	84	Escuela Técnica Superior de Informática	98
Facultad de Ciencias: Edificio Biología	85	Instituto de Ciencias de la Educación	99
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	87	Pabellón A. Servicio de Idiomas y Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música	100
Facultad de Derecho	88	Zona de Deportes	101

ACCESO PARA DISCAPACITADOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID



1. Rectorado y Servicios Centrales (acceso adecuado).
2. Facultad de Filosofía y Letras (acceso adecuado).
3. Facultad de Formación del Profesorado y Educación (acceso adecuado).
4. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (acceso adecuado).
5. Facultad de Ciencias (acceso adecuado).
6. Escuela Técnica Superior de Informática (acceso adecuado).
7. Facultad de Psicología (acceso adecuado).
8. Facultad de Ciencias. Edificio de Biología (acceso adecuado).
9. Facultad de Derecho (acceso adecuado).
10. Biblioteca de Humanidades (acceso adecuado).
11. Biblioteca de Ciencias y Edificio del CIADE (acceso adecuado).
12. Pabellón A: Servicio de Idiomas y Centro Superior de Música (acceso no adecuado).
13. Instituto de Ciencias de la Educación (acceso no adecuado).
14. Pabellón B: Comedores, Servicio Médico, Sección de Alumnos, COIE, Becas, Oficina Ecocampus, Oficina de Información Juvenil, Sala de Exposiciones, Capilla (acceso adecuado).
15. Polideportivo (acceso adecuado).
16. Instalaciones Deportivas (acceso adecuado).
17. Piscinas Cubierta y de Verano.
18. Centro Nacional de Biotecnología - CSIC.
19. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica - CSIC.
20. Instituto Universitario de Ciencia de Materiales - CSIC.
21. Instituto de Cerámica y Vidrio - CSIC.
22. Centro de Análisis de Materiales.
23. Segainvex.
24. Escuela Infantil Bárbel Inheler.
25. Colegio Príncipe de Asturias.
26. Central Térmica.
27. Estación RENFE.
28. Paradas de Autobuses.

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES
- ACCESO EN COCHE
- ACCESO PEATONAL
- ACCESO EN TREN:
+ MADRID-CANTOBLANCO: ACCESO DIRECTO
+ CANTOBLANCO-MADRID: ACCESO INDIRECTO
(es preciso ir hasta el Goloso y allí pasar a la otra vía)

ACCESO AL CAMPUS

- Autobuses públicos no adaptados.
- Bordillos rebajados en los pasos de peatones.
- Caminos de suelo no deslizante que permitan recorrer todo el campus.
- Estación de tren de Cercanías no adaptada.
- Hay un microbús para transportar por el campus a las personas con discapacidades físicas permanentes o temporales. Su recorrido va desde la estación de RENFE y paradas de autobuses hasta los diversos edificios del campus.
- Teléfonos públicos no adaptados en altura por todo el campus.
- Todos los edificios tienen plazas de aparcamiento específicas señalizadas para discapacitados, aunque en algunas quedan un poco separadas del edificio.

RECTORADO

ACCESO

- Accesibilidad adecuada por la puerta principal a través de una rampa antideslizante, y por la puerta trasera ya que está a nivel del suelo.
- Puertas ligeras automáticas.
- Todo el edificio se comunica internamente por:

- Un ascensor que llega a cada planta adaptado en dimensiones y con paneles luminosos y en braille.
- Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.
- Los ascensores comunican únicamente las plantas. Las entreplantas tienen acceso exclusivo por escaleras.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora no adaptada.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado.
- Acceso a:
 - Archivo de Correos.
 - Centro de Documentación.
 - Información y Registro.
 - Portería mayor.
 - Reprografía.
 - Tesorería.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - APADUAM (Asociación de Padres y Amigos de Discapacitados de la UAM).
 - Asociaciones Generales de Antiguos Alumnos.

- Construcción.
- Oficina de Títulos.
- Programa de Atención a las Diferencias: Discapacidad y Marginación.
- Salón de Actos.
- Sección de Tercer Ciclo.
- Sección de Títulos Propios.

ENTREPLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Contabilidad.
 - Contratación.
 - Control Interno.
 - Investigación.
 - Seguridad Social-Nómina Personal Docente.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Asociación Española de Orientalistas.
 - Control Interno.
 - Personal de Administración y Servicios.
 - Servicios Generales.

ENTREPLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Curso de Verano y de Humanidades Contemporáneas.
 - Oficina de Actividades Culturales.
 - Oficina de Erasmus.
 - Relaciones Internacionales.
 - Salón de Actos.
 - Sección de Infraestructuras y Servicios.
 - Servicio de Economía.
 - Servicio de Publicaciones.

PLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Depósito de Libros.
 - Fundación General de la UAM.
 - Sala de Lectura.

ENTREPLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Iniciativa UAM Solidaria.

- Instituto Universitario de Estudios de la Mujer.
- Oficina del Defensor Universitario.
- Programa de Integración de Personas Sordas.
- Sala de Juntas "D".
- Servicio de Biblioteca.
- Servicio de Prevención de riesgos laborales.
- Servicios de Alumnos y Centros.

-
- PLANTA CUARTA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Asesoría Jurídica.
 - Gerencia.
 - Rectorado.
 - Secretaría General.

-
- ENTREPLANTA CUARTA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Consejo Social.
 - Sala de Juntas "A" y "B".
 - Vicerrectorados.

-
- PLANTA QUINTA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Centro de Estudios de Asia Oriental.
 - Gabinete de Estudios.
 - Planificación y Organización.
 - Sala de Juntas "C".

-
- BAÑOS**
- No están adaptados.

-
- SALA DE ESTUDIO**
- Acceso adecuado.
 - Buena luminosidad.
 - Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Mobiliario no adherido al suelo.
 - Suelo no deslizante.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso exclusivo por escaleras con pasamanos y bandas antideslizantes.
 - Barra no adaptada en altura.
 - Mala movilidad.
 - Máquinas de bebida, tabaco y comida adaptadas en altura.
 - Mobiliario no fijado al suelo.

PABELLÓN B

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 397 49 98

ACCESO

- Acceso a través de una rampa de suelo antideslizante dotada de barras laterales.
 - Puertas ligeras no automáticas.
 - El edificio se comunica únicamente por escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.
-

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
 - Cajero automático no adaptado en altura.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Los mostradores de los distintos servicios no están adaptados en altura.
 - Máquinas de bebida adaptadas en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Teléfono no adaptado en altura.
 - Acceso a:
 - Admisión de Alumnos.
 - Agencia de Viajes.
 - Becas y Ayudas.
 - Cafetería.
 - Caja Madrid.
 - COIE.
 - Conserjería.
 - Estanco.
 - Matrícula para mayores de veinticinco años.
-

- Servicio Médico.
 - Traslados de Expedientes.
 - Tuna.
-

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Autoservicios.
 - Capilla.
 - Comedor.
 - Delegado del Rector de Calidad Ambiental.
 - Delegación del Rector acceso a la Universidad.
 - Oficina Ecocampus.
 - Oficina de Información Juvenil UAM-CAM.
 - Sala de Exposiciones.
 - Sala de Reuniones.
 - Vicerrectorado de Estudiantes y Calidad Ambiental.
-

BAÑOS

- No están adaptados.
-

CAFETERÍA

- Acceso adecuado.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Máquina de tabaco adaptada en altura.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

BIBLIOTECA DE HUMANIDADES

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 397 46 19

ACCESO

- Acceso a través de una rampa de suelo antideslizante dotada de pasamanos laterales.
- Puertas no automáticas pero ligeras.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Un ascensor adaptado en dimensiones, con paneles luminosos y en braille.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA SÓTANO

- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Puertas adaptadas en dimensiones.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Archivos.
 - Cartonería.
 - Reprografía.
 - Sala de Estudio.
 - Sala de Reuniones.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Excelente luminosidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Mobiliario no adherido al suelo.

- Mostrador de préstamo de libros adaptado en altura.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Biblioteca.
 - Consulta de Ordenadores.
 - Sala de Audiovisuales.
 - Sala de Lectura.

PLANTA PRIMERA

- Extintores no empotrados.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Hemeroteca.
 - Lectura de Microfilms.
 - Sala de Investigación.

BAÑOS

- Adaptados en la planta segunda.

BIBLIOTECA

- Acceso adecuado.
- Accesibilidad a los libros y volúmenes, excepto a aquellos situados en las últimas baldas de las estanterías.
- Buen acceso a los ordenadores de búsqueda de libros.
- Buena movilidad.
- Excelente luminosidad.
- Mobiliario no adherido al suelo.
- Suelo no deslizante.

FACULTAD DE CIENCIAS

Campus de Cantoblanco

28049 Madrid

Tel.: 91 397 43 29/ 52. Fax: 91 397 41 87

ACCESO

- Acceso por puerta principal a través de rampa de suelo antideslizante dotada de pasamanos, y puertas ligeras no automáticas.
- Para acceder a todas las plantas y a cada uno de los Departamentos de la Facultad es necesario subir o bajar un tramo de escaleras; incluso en los anchos pasillos existen cada pocos metros escalones de suelo antideslizante dotados de pasamanos.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Un ascensor no adaptado en dimensiones que conecta las plantas.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada.
- Máquinas de bebida y comida adaptadas; no así la de tabaco.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.

- Acceso a:

- Biblioteca.
- Cafetería.
- Hemeroteca.
- Módulos: Aulas.
- Reprografía.
- Secretaría.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Módulos: Aulas.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.

PLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.

-
- PLANTA CUARTA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.

-
- AULAS**
- Acceso complicado debido a las escaleras de los módulos.
 - Buena luminosidad.
 - Mobiliario adherido al suelo.
 - Movilidad no adecuada.
 - Sistema de megafonía.
 - Suelo deslizante.
 - Tarima sin rampa alternativa.

-
- BAÑOS**
- No están adaptados.

-
- BIBLIOTECA**
- Acceso exclusivo por escaleras muy pronunciadas dotadas de pasamanos.
 - Buena luminosidad.
 - Buena movilidad.
 - Está distribuida en dos plantas conectadas sólo por escaleras.
 - No se puede acceder adecuadamente a los libros y volúmenes situados en la parte superior de las estanterías.
 - Ordenadores de búsqueda accesibles.
 - Suelo no deslizante.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso adecuado.
 - Barra de cafetería no adaptada en altura.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Movilidad no adecuada.
 - Suelo deslizante.

FACULTAD DE CIENCIAS: EDIFICIO BIOLOGÍA

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid

Tel.: 91 397 43 29/ 52. Fax: 91 397 41 87

-
- ACCESO**
- Acceso directo desde la calle a través de puertas no automáticas.
 - Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

-
- PLANTA SOTANO**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Fotocopiadora y máquinas de comida, bebida y tabaco adaptadas.
 - Suelo deslizante.
 - Teléfono no adaptado.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Laboratorios.
 - Centro de Biología Molecular.

-
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Aulas de Informática.
 - Biblioteca.
 - Cafetería.
 - Sala de Estudios.
 - Salón de Actos.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Departamentos.
 - Despachos.
 - Laboratorios.
 - Reprografía.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos.

-
- AULAS**
- Acceso adecuado.
 - Buena luminosidad.
 - En algunas aulas el mobiliario está fijado al suelo.
 - Movilidad no adecuada.
 - Percheros no adaptados en altura.
 - Sistema de megafonía.
 - Suelo no deslizante.
 - Tarima sin rampa alternativa.

-
- BAÑOS**
- Adaptados en todas las plantas.

-
- BIBLIOTECA**
- Acceso adecuado.
 - Acceso adecuado a los ordenadores de búsqueda de libros y a los volúmenes.
 - Buena luminosidad.
 - Buena movilidad.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo no deslizante.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso adecuado.
 - Barra no adaptada en altura.
 - Movilidad complicada.
 - Máquinas de bebida, comida y tabaco adaptadas en altura.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo deslizante.

**FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y
EMPRESARIALES**

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid

Tel.: 91 397 43 00/ 43 07. Fax: 91 397 51 61

- ACCESO**
- Accesibilidad adecuada tanto por la puerta principal como por la puerta trasera al existir rampas antideslizantes provistas de pasamanos laterales.
 - Puertas no automáticas.
-

MÓDULOS VII Y XVI ADAPTADOS

- CARACTERÍSTICAS DE ESTOS MÓDULOS**
- Acceso posterior directo por una rampa antideslizante provista de pasamanos laterales.
 - Puertas ligeras no automáticas.
 - Los módulos se comunican internamente por:
 - Un ascensor adaptado en dimensiones que conecta las plantas y las entreplantas con paneles luminosos y en braille.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.
-

- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.

- Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
-

- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Despachos.
-

- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Despachos.
-

- AULAS**
- Accesibilidad adecuada.
 - Buena luminosidad.
 - Buena movilidad.
 - Mobiliario fijado al suelo.
 - Sistema de megafonía.
 - Suelo no deslizante.
 - Tarima sin rampa alternativa.
-

- BAÑOS**
- Adaptados en todas las plantas.
-

RESTO DE LA FACULTAD

- ACCESO**
- Para acceder a todas las plantas y a cada uno de los departamentos de la Facultad

es necesario subir o bajar un tramo de escaleras; incluso en los anchos pasillos existen cada pocos metros escalones de suelo antideslizante dotados de pasamanos.

- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

AULAS

- Acceso complicado debido a las escaleras de los módulos.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario adherido al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Sistema de megafonía.
- Suelo deslizante.
- Tarima sin rampa alternativa.

BAÑOS

- No están adaptados.

BIBLIOTECA

- Acceso exclusivo por escaleras muy pronunciadas dotadas de pasamanos.
- Acceso adecuado a los libros y volúmenes, puesto que no se realiza de forma directa, sino que hay que pedirlos a los bibliotecarios.
- Buena luminosidad.
- Está distribuida en dos plantas conectadas sólo por escaleras.

- Mobiliario no fijado al suelo.
- Ordenadores de búsqueda de libros adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso exclusivo por escaleras.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE DERECHO

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 397 81 66. Fax: 91 397 82 16

ACCESO

- Acceso exclusivo por escaleras en la puerta principal.
- Aparcamiento reservado y señalizado.
- Puerta trasera con rampas no deslizantes dotadas de pasamanos.
- Puertas no automáticas y pesadas.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones, con paneles luminosos y paneles en braille.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Máquinas de bebida, comida y tabaco adaptadas.
- Suelo deslizante.
- Teléfono adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Aula de Informática.
 - Biblioteca.
 - Cafetería (acceso único por escaleras).
 - Conserjería.
 - Librería.
 - Reprografía.
 - Salón de Actos.
 - Salón de Grados.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Secretaría.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos.
 - Dirección.

AULAS

- Aulas con gradas.
- Buena accesibilidad.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario adherido al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- No están adaptados.

BIBLIOTECA

- Acceso complicado debido a la existencia de detectores antirrobo de libros, que estrechan el paso.
- Acceso adecuado a los ordenadores de búsqueda y a los libros y volúmenes.
- Internamente está conectada con la hemeroteca a través de una escalera.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no adherido al suelo.
- Mostrador de solicitud de libros adaptado en altura.

HEMEROTECA

- Acceso complicado a las revistas debido a que se encuentran en estanterías altas.

- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no adherido al suelo.
- Suelo deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso exclusivo por escaleras.
- Autoservicio accesible.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Máquinas de bebida, comida y tabaco adaptadas en altura.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid

Tel.: 91 397 42 96/ 42 98. Fax: 91 397 39 30

ACCESO

- Acceso por puerta principal por rampa antideslizante dotada de pasamanos laterales.
- Acceso posterior directo por una rampa antideslizante provista de pasamanos laterales.
- Puertas de acceso no automáticas.
- Para acceder a todas las plantas y a cada uno de los Departamentos de la Facultad es necesario subir o bajar un tramo de escaleras; incluso en los anchos pasillos existen, cada pocos metros, esca-

los de suelo antideslizante dotados de pasamanos.

- Todo el edificio se comunica internamente por escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad en los tramos entre escaleras.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Fotocopiadoras adaptadas.
- Máquinas de bebida adaptadas.
- Puertas no adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Biblioteca.
 - Reprografía.
 - Cafetería.
 - Conserjería.
 - Sala de Grados.
 - Secretaría.
 - Salón de Actos.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad en los tramos entre escaleras.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.

- Despachos
- Dirección.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad en los tramos entre escaleras.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Departamentos.
 - Despachos.

-
- AULAS**
- Acceso complicado debido a las escaleras de los módulos.
 - Buena luminosidad.
 - Mobiliario adherido al suelo.
 - Movilidad no adecuada.
 - Sistema de megafonía.
 - Suelo deslizante.
 - Tarima sin rampa alternativa.

-
- BAÑOS**
- No están adaptados.

-
- BIBLIOTECA**
- Acceso exclusivo por escaleras muy pronunciadas dotadas de pasamanos.
 - Buena luminosidad.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo deslizante.

-
- CAFETERÍA**
- Cafetería grande: Acceso exclusivo por escaleras.
 - Cafetería pequeña: Acceso a través de escaleras y rampa antideslizante.

- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO Y EDUCACIÓN

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 397 46 82. Fax: 91 397 86 38

-
- ACCESO**
- Acceso por puerta principal a través de una rampa antideslizante dotada de pasamanos laterales.
 - Puertas de acceso no automáticas.
 - Para acceder a todas las plantas y a cada uno de los Departamentos de la Facultad es necesario subir o bajar un tramo de escaleras; incluso en los anchos pasillos existen, cada pocos metros, escalones de suelo antideslizante dotados de pasamanos.
 - Todo el edificio se comunica internamente por escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

-
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad en los tramos entre escaleras.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Fotocopiadoras adaptadas en altura.
 - Máquinas de bebida adaptadas en altura.

- Puertas no adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.
 - Reprografía.
 - Salón de Actos.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad en los tramos entre escaleras.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Puertas no adaptadas en dimensiones.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Cafetería.
 - Departamentos.
 - Despachos.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad en los tramos entre escaleras.
 - Extintores y mangueras no empotrados.
 - Puertas no adaptadas en dimensiones.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Despachos.

AULAS

- Acceso complicado debido a las escaleras de los módulos.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario adherido al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Sistema de megafonía.
- Suelo deslizante.
- Tarima sin rampa alternativa.

BAÑOS

- No están adaptados.

BIBLIOTECA

- Acceso exclusivo a través de unas escaleras muy pronunciadas, dotadas de pasamanos.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso exclusivo por escaleras.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

FACULTAD DE MEDICINA

C/ Arzobispo Morcillo, s/n.
28029 Madrid
Tel: 91 397 42 96. Fax: 91 397 53 53
Autobuses: 67, 132, 143

ACCESO

- Autobuses públicos adaptados.



1. Centro de Investigaciones Biomédicas "Alberto Sols" CSIC - UAM.
2. Animalario.
3. Central Térmica.
4. PAGODA (acceso no adecuado).
5. Departamento de Morfología (acceso adecuado).
6. Departamento de Morfología (acceso no adecuado).
7. Laboratorios de Prácticas (acceso no adecuado).
8. Departamento de Bioquímica (acceso no adecuado).
9. Seminarios (acceso no adecuado).
10. Departamento de Fisiología (acceso no adecuado).
11. Laboratorios (acceso no adecuado).
12. Departamento de Medicina Social y Preventiva (acceso no adecuado).
13. Departamento de Farmacología.

14. Aulas (acceso no adecuado).
15. Cafetería (acceso adecuado).
16. Decanato y Secretaría (acceso adecuado).
17. Biblioteca (acceso adecuado).
18. Centro de Farmacología Clínica (acceso adecuado).
19. Aula Magna (acceso adecuado).
20. Seminarios (acceso adecuado).
21. Instalaciones Deportivas (acceso no adecuado).

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES
- ACCESO EN COCHE
- ACCESO PEATONAL

- Aparcamiento no reservado para discapacitados.
- A través de la puerta principal, que se encuentra a nivel del suelo, se accede a un amplio vestíbulo común a los tres edificios.
- El acceso posterior está adaptado con una rampa de suelo no deslizante dotada de pasamanos.
- Los tres edificios se encuentran situados a nivel del suelo; el acceso de uno a otro se realiza por el exterior a través de un suelo no deslizante, que, cuando llueve, se vuelve muy resbaladizo.

EDIFICIO DE CLASES Y LABORATORIOS

ACCESO

- Acceso a través del vestíbulo principal.
- El edificio se encuentra comunicado únicamente por escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Excelente movilidad.
- Máquina de refrescos adaptada en altura.
- Mangueras y extintores no empotrados.
- Teléfonos no adaptados en altura.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Aula de Informática.
 - Cafetería.

- Departamentos.
- Despachos.
- Laboratorios.
- Sala de Disección.
- Seminarios de Prácticas.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Excelente movilidad.
 - Mangueras y extintores no empotrados.
 - Teléfonos no adaptados en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Despachos.
 - Seminarios.

-
- AULAS**
- Acceso adecuado.
 - Buena luminosidad.
 - Clases con gradas sin rampa para salvar los escalones.
 - Movilidad no adecuada.
 - Mobiliario fijado al suelo.
 - Percheros no adaptados.
 - Sistema de megafonía.
 - Suelo no deslizante.
 - Tarima sin rampa.

-
- DESPACHOS Y LABORATORIOS DE PRÁCTICAS**
- Acceso adecuado.
 - Buena luminosidad.
 - Los equipos de prácticas no tienen ninguna adaptación.

- Mobiliario adherido al suelo; algunos laboratorios poseen mesas bastante altas.
- Suelo deslizante.

-
- SEMINARIOS DE PRÁCTICAS**
- Acceso adecuado.
 - Excelente iluminación.
 - Mobiliario móvil.
 - Movilidad no adecuada.
 - Suelo deslizante.

-
- BAÑOS**
- No están adaptados.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso exclusivo por escaleras dotadas de pasamanos.
 - Barra no adaptada en altura.
 - Buena movilidad.
 - Mobiliario no fijado al suelo.

EDIFICIO BIBLIOTECA

- ACCESO**
- Se accede directamente desde el vestíbulo principal a través de dos puertas dobles de ancho adecuado y apertura hacia el interior.

-
- PLANTA BAJA**
- Adecuada movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Fotocopiadoras no adaptadas.
 - Máquina de refrescos no adaptada en altura.
 - Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Biblioteca.
 - Librería con buena movilidad y mostrador adaptado en altura.
 - Oficina de encargados de la Biblioteca.
 - Oficinas de Unidades Docentes del Hospital "La Paz".

BIBLIOTECA Y SALA DE ESTUDIO

- Acceso a través de dos puertas, una de apertura hacia el interior, y otra hacia el exterior.
- Acceso adecuado a los libros y volúmenes, puesto que no se realiza de forma directa, sino que hay que pedirlos a los bibliotecarios.
- Fichas de búsqueda de libros no escritas en braille.
- Mobiliario móvil.
- Movilidad no adecuada, ya que, aunque los pasillos son anchos, no hay mucho espacio entre las mesas.
- Muy buena luminosidad.
- Ordenadores de búsqueda de libros adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

BAÑOS

- No están adaptados.

EDIFICIO DECANATO

ACCESO

- Acceso desde el vestíbulo principal y a través de puertas dobles de apertura hacia el interior.
- El edificio se comunica internamente por escaleras dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Cajero automático adaptado en altura.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Teléfono de tarjeta adaptado en altura; no así el de monedas.
- Acceso a:
 - Aula Magna (acceso adecuado, buena movilidad y mobiliario fijo).
 - Conserjería.
 - Servicio de Audiovisuales.
 - Secretaría.
 - Secretaría de Postgrado.
 - Reprografía (mostrador accesible).
 - Seminario.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo no deslizante.
- Acceso a:
 - Despachos.
 - Sala de Grado.

BAÑOS • No están adaptados.

EDIFICIO CAFETERÍA

ACCESO • Se accede adecuadamente.

CAFETERÍA

- Acceso al autoservicio.
- Barra no adaptada en altura.
- Máquinas de bebida y helados no adaptadas en altura.
- Mobiliario adherido al suelo y móvil.
- Movilidad excelente.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.

EDIFICIO "PAGODA"

Edificio compuesto de una única planta y utilizado por las asociaciones de alumnos y actividades extraescolares.

ACCESO • Se accede únicamente por escaleras a través una doble puerta adaptada.

BAÑOS • No están adaptados.

ZONA DE DEPORTES

No hay ninguna instalación adaptada.

ACCESO • Acceso no adecuado a través de caminos mal asfaltados y con escalones en algunos tramos.

FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid

Tel.: 91 397 40 46/ 69. Fax: 91 397 52 15

ACCESO

- Acceso por la puerta principal a través de escaleras, con rampa alternativa de suelo antideslizante y dotada de pasamanos a ambos lados.
- Existe otra entrada por la que se accede de forma directa a la cafetería.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Un ascensor adaptado en dimensiones, con paneles luminosos.
 - Escaleras dotadas de pasamanos.

SOTANO

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Cafetería.
 - Reprografía.
 - Centro de Psicología Aplicada.

PLANTA BAJA

- Excelente movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora y teléfono adaptados en altura.
- Máquinas de bebida y comida adaptadas en altura.
- Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Aulas.
 - Aula de Informática.
 - Aula Magna.
 - Biblioteca.
 - Cafetería.
 - Centro de Cálculo.
 - Conserjería.
 - Librería.
 - Salón de Actos.
 - Secretaría.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Decanato.
 - Despachos.
 - Seminarios.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Laboratorios.

AULAS

- Acceso adecuado.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario fijado al suelo.

- No existe lugar reservado para personas discapacitadas.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- No están adaptados.

BIBLIOTECA

- Acceso adecuado.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Tiene dos plantas:
 - Planta baja: préstamo de libros, mostrador no adaptado en altura, ordenadores sin salida parlante ni teclado en braille, y ficheros no escritos en braille.
 - Planta primera: sala de lectura.

HEMEROTECA

- Acceso adecuado.
- Acceso adecuado a ordenadores de búsqueda.
- Acceso no adecuado a los libros y volúmenes que se encuentran en la parte superior de las estanterías.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijo.
- Suelo deslizante.
- Buen acceso a ordenadores de búsqueda.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado.

- Barra no adaptada en altura.
- Máquinas de bebida y tabaco adaptadas en altura.
- Movilidad no adecuada.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Mostrador de caja adaptado.
- Suelo no deslizante.

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INFORMÁTICA

Campus de Cantoblanco

28049 Madrid

Tel.: 91 397 55 60. Fax: 91 397 52 77

ACCESO

- Aparcamiento reservado y señalizado para discapacitados.
- Acceso a través de una rampa de suelo antideslizante sin barras laterales.
- Puertas ligeras no automáticas.
- Todo el edificio se comunica internamente a través de:
 - Ascensores adaptados en dimensiones, con paneles luminosos y otros en braille.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Puertas adaptadas en dimensiones.
- Teléfono adaptado en altura.
- Suelo no deslizante.

- Acceso a:
 - Cafetería.
 - Conserjería.
 - Salón de Actos.
 - Salón de Grados.
 - Secretaría.
 - Reprografía.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso :
 - Despachos.
 - Dirección.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Despachos.

PLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Biblioteca.

PLANTA CUARTA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Aulas.
 - Hemeroteca.

AULAS

- Buena accesibilidad.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Hay sitios reservados para alumnos discapacitados.
- Percheros no adaptados.
- Suelo no deslizante.

BAÑOS

- Adaptados y señalizados.

BIBLIOTECA

- Acceso adecuado.
- Acceso adecuado a los ordenadores de búsqueda de libros.
- Acceso adecuado a libros y volúmenes, excepto a los que se encuentran en las estanterías superiores.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no adherido al suelo.
- Suelo no deslizante.
- Tiene dos alturas conectadas únicamente por escaleras; en la parte superior se encuentra la hemeroteca.

HEMEROTECA

- Acceso por escaleras desde la biblioteca.
- Acceso no adecuado a revistas, ya que están situadas a gran altura.

- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo no deslizante.

CAFETERÍA

- Acceso adecuado.
- Barra no adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Máquinas de bebida y comida adaptadas en altura.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid

Tel.: 91 397 40 49 . Fax: 91 397 50 20

ACCESO

- A través de un tramo de escaleras largo y pronunciado sin rampa alternativa y puertas ligeras no automáticas.
- El edificio se comunica internamente por medio de escaleras con pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.

- Centro de aprendizaje e instrucción.
- Conserjería.
- Salas de Informática.
- Secretaría.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Despachos.

-
- SOTANO**
- Se accede a través de escaleras.
 - Acceso a:
 - Sala de vídeo.
 - Servicios de medios audiovisuales.
 - Videoteca.

-
- AULAS**
- Acceso adecuado.
 - Buena luminosidad.
 - Movilidad no adecuada.
 - Mobiliario no fijo.
 - Percheros no adaptados en altura.
 - Suelo no deslizante.

-
- BAÑOS**
- No adaptados.

PABELLÓN A. SERVICIO DE IDIOMAS Y CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MÚSICA

Campus de Cantoblanco
28049 Madrid
Tel.: 91 397 49 78. Fax: 91 397 46 70

-
- ACCESO**
- Acceso difícil debido a que hay que salvar una gran cantidad de escaleras sin rampa alternativa.
 - El edificio se comunica internamente por medio de escaleras con pasamanos sin bandas antideslizantes.
 - Puertas ligeras de acceso.

-
- PLANTA BAJA**
- Ascensores con paneles luminosos en las entreplantas.
 - Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - **Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música.**
 - Fonoteca.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Despachos.
 - Secretaría.
-

- AULAS**
- Acceso adecuado.
 - Buena luminosidad.
 - Mobiliario no fijo.
 - Movilidad suficiente.
 - Percheros no adaptados.
 - Suelo deslizante.
-

- BAÑOS**
- No están adaptados.
-

ZONA DE DEPORTES

La Asociación de Padres de Alumnos Discapacitados de la Universidad Autónoma de Madrid (APADUAM) hace uso de estas instalaciones.

- PISCINA Y SQUASH**
- Estas instalaciones no están adaptadas para la práctica de las actividades que se desarrollan en ellas, aunque existe acceso directo a las mismas a través de una rampa muy pronunciada de suelo no deslizante.
 - Existe un vestuario adaptado, aunque para acceder al mismo hay que salvar unos estrechos escalones sin pasamanos.

- La cafetería está situada en la segunda planta y se accede a ella únicamente a través de escaleras.
 - Máquinas de bebida no adaptadas en altura.
 - Acceso a:
 - Conserjería.
 - Piscina.
 - Pista de squash.
 - Vestuarios.
-

- BAÑOS**
- No adaptados.
-

PABELLÓN CUBIERTO

- ACCESO**
- A través de rampas de suelo no deslizante dotadas de barras laterales.
 - Puertas ligeras no automáticas.
 - Todo el edificio se comunica internamente solo a través de escaleras.
-

- PLANTA BAJA**
- Extintores y mangueras no empotradas.
 - Máquinas de comida y bebida adaptadas en altura.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Cafetería.
 - Despacho del responsable de deportes.
 - Pista de deportes.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Extintores no empotrados.
 - Movilidad no adecuada.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Gradás.

-
- BAÑOS**
- No están adaptados.

-
- VESTUARIOS**
- Acceso adecuado.
 - No adaptados.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso adecuado.
 - Barra no adaptada en altura.
 - Buena luminosidad.
 - Mobiliario no fijado al suelo.
 - Suelo no deslizante.