

UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU

Campus de Moncloa
C/ Julián Romea, 18
28003 Madrid
Tel.: 91 536 27 27 / 04 10. Fax: 91 536 06 60
E-mail: informa@ceu.es
<http://www.ceu.es>

CAMPUS DE MONCLOA

C/ Julián Romea, 18-20-23

Acceso al Campus	297
Acceso para discapacitados (plano)	297
Rectorado	297
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales	298

Avda. del Valle, 21

Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración	300
---	-----

C/ Juan XXIII, 6

Acceso para discapacitados (plano)	301
Facultad de Humanidades	303

CAMPUS DE MONCLOA

C/ Julián Romea, 18-20-23
28003 Madrid
Telf.: 91 536 27 27 / 04 10. Fax: 91 536 06 60
E-mail: informa@ceu.es
http://www.ceu.es

ACCESO AL CAMPUS

- Autobuses públicos no adaptados.
- Metro adaptado.
- No existe aparcamiento para discapacitados en ninguna de las Facultades ni sedes de la Universidad en este campus.

RECTORADO


ACCESO

- Existe una plataforma salvaescaleras.
- Movilidad no adecuada.
- Puertas adaptadas en dimensiones.
- Acceso:
 - Despachos.
 - Información.

PLANTA SÓTANO

- Acceso por ascensor adaptado.
- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Despachos.
 - Librería.

ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU



1. Rectorado (acceso adecuado).
2. Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Administración (acceso adecuado).
3. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (acceso adecuado al edificio 2.º; no adecuado al 1.º ni al 3.º).

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES
- ACCESO PEATONAL
- ACCESO EN COCHE

- Reprografía (con acceso al mostrador).
- Sala de Exposiciones.

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

EDIFICIO 1

ACCESO

- Se accede a través de escaleras sin pasamanos.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Ascensores sin paneles luminosos.
 - Escaleras con bandas antideslizantes, señalizadores luminosos y dotadas de pasamanos.
 - Hay rampas antideslizantes.

PLANTA SÓTANO

- Extintores no empotrados.
- Movilidad adecuada.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Despachos de Profesores.

PLANTA BAJA

- Acceso a fotocopiadora.
- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Puertas adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.

- Acceso a:
 - Aulas.
 - Información.
 - Salas de Informática (acceso adecuado, buena movilidad y mobiliario no fijo).

PLANTA PRIMERA

- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.

PLANTA SEGUNDA

- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.

BAÑOS

- No adaptados.

AULAS

- Accesibilidad adecuada.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Puertas adaptadas en dimensiones.
- Percheros no adaptados en altura.
- Tarima sin rampa.

EDIFICIO 2

ACCESO

- Adecuado a través de una rampa antideslizante con pasamanos laterales.
- Puerta pesada de apertura hacia el exterior; existe una segunda puerta automática.

- Todo el edificio está comunicado por:
 - Ascensor no adaptado en dimensiones.
 - Escaleras con bandas antideslizantes, señalizador luminoso, y dotadas de pasamanos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Rampas antideslizantes.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Conserjería.
 - Sala de Profesores.
 - Salón de Grados.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Accesibilidad a:
 - Despachos.
 - Secretaría.

**PLANTAS
SEGUNDA Y
TERCERA**

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.

AULAS

- Acceso adecuado.

- Buena movilidad.
- Mobiliario fijo.
- Suelo deslizante.

BAÑOS

- Adaptados en la planta baja.

CAFETERÍA

- Acceso mediante escalones.
- Situada en la planta primera.

EDIFICIO 3

ACCESO

- A través del edificio 2 mediante rampa antideslizante.
- Puerta no automática y estrecha. El paso de una silla de ruedas solo sería posible abriendo las dos hojas de la puerta y salvando un escalón de acceso.
- Todo el edificio está comunicado a través de escaleras sin bandas antideslizantes ni paneles luminosos.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Accesibilidad a:
 - Aula de Informática con acceso adecuado y mobiliario no fijo.
 - Conserjería.
 - Despachos.

-
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Puerta de acceso a las dependencias no adaptada en dimensiones.
 - Suelo deslizante.
 - Accesibilidad a:
 - Aulas.
 - Despachos.

-
- AULAS**
- Acceso adecuado.
 - Movilidad no adecuada.

-
- BAÑOS**
- Adaptados.

-
- CAFETERIA**
- Acceso difícil (aunque existe rampa).
 - Suelo deslizante.
 - Buena movilidad.
 - Mobiliario adaptado.
 - Máquinas de bebidas adaptadas en altura. no así las de tabaco.
 - Barra adaptada en altura.

-
- BIBLIOTECA**
- Acceso adecuado a través de rampas.
 - Buena movilidad.
 - Suelo deslizante.
 - Mobiliario adaptado.
 - Buena luminosidad.
 - Difícil acceso a libros y volúmenes ya que algunos están situados en la parte superior de las estanterías.

- Acceso a los ordenadores y archivadores.
- Consta de dos plantas que se comunican mediante rampas.

-
- HEMEROTECA**
- Acceso adecuado.
 - Buena movilidad.
 - Suelo deslizante.
 - Mobiliario adaptado.
 - Buena luminosidad.
 - Acceso a ordenadores y archivadores.

CAMPUS DE MONCLOA

Avda. del Valle, 21

28003 Madrid

Tel.: 91 535 05 34. Fax: 91 535 00 39

FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN

- ACCESO**
- A través de rampa antideslizante con pasamanos laterales.
 - Por la parte posterior del edificio se accede a la planta sótano a través de una rampa antideslizante.
 - Puertas pesadas de doble apertura.
 - Todo el edificio está comunicado internamente por:
 - Ascensores adaptados en dimensiones con señalizadores luminosos.
 - Escaleras con bandas antideslizantes y dotadas de pasamanos adaptados.

**PLANTA
SUBSÓTANO**


- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Botiquín.
 - Cafetería (acceso adecuado, mobiliario no fijo, buena movilidad, barra no adaptada en altura, máquinas de refrescos accesibles).
 - Centro de Documentación Europea.
 - Despachos.

PLANTA SÓTANO

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Biblioteca.
 - Conserjería.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Existe un plano de todas las plantas del edificio donde se señalan los baños y ascensores adaptados para discapacitados.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Suelo deslizante.



1. Facultad de Humanidades (acceso adecuado por puerta lateral).

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES

- ACCESO PEATONAL
- ACCESO EN COCHE

- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Despachos.
 - Información.
 - Secretaría de Biblioteca.

**PLANTAS
PRIMERA Y
SEGUNDA**

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Seminarios.
 - Seminario de Idiomas.

AULAS

- Acceso adecuado.
- Mobiliario fijado al suelo.
- Movilidad no adecuada.
- Tarima sin rampa.
- Suelo deslizante.
- Buena luminosidad.
- Percheros no adaptados en altura.

BAÑOS

- Adaptados.

BIBLIOTECA

- Compartida con la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y la Facultad de Humanidades.
- Tiene dos alturas conectadas internamente por una rampa antideslizante.

- Acceso adecuado a través de una puerta de apertura hacia el exterior.
- Acceso adecuado a los ordenadores, pero éstos no poseen teclado en braille ni salida parlante.
- Fácil acceso a los libros, salvo los ubicados en las estanterías superiores.
- Luminosidad adecuada.
- Mobiliario no fijo.
- Situada en la planta sótano.
- Suelo no deslizante.

SECRETARÍA

- Acceso exclusivo mediante escaleras debiendo atravesar una puerta de apertura hacia el exterior.
- Acceso adecuado a los mostradores.

CAFETERÍA

- Accesibilidad buena.
- Barra adaptada en altura.
- Buena movilidad.
- Máquina de bebidas adaptada.
- Suelo deslizante.

CAMPUS DE MONCLOA

Paseo de Juan XXIII, 6
28040 Madrid
Tel.: 91 456 42 00. Fax: 91 554 37 37
Metro: Metropolitano

FACULTAD DE HUMANIDADES

ACCESO

- Autobuses públicos no adaptados.
- El acceso principal es deficiente. No hay rampas antideslizantes que salven las escaleras de entrada.
- Parada de metro adaptada.
- Puertas pesadas no automáticas.
- Todo el edificio se comunica internamente por:
 - Ascensores no adaptados en altura.
 - Escaleras dotadas de pasamanos y bandas antideslizantes.

PLANTA BAJA

- Movilidad no adecuada.
- No existen rampas ni ascensores para bajar a la planta baja.
- Suelo no deslizante.
- Accesibilidad a:
 - Biblioteca.
 - Cafetería.
 - Despachos.
 - Fotocopiadora.
 - Seminarios.

PLANTA PRIMERA

- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora no adaptada en altura.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Accesibilidad a:
 - Decanato.
 - Sala de Profesores.
 - Salón de Actos.
 - Secretaría.
 - Secretaría de Alumnos.

PLANTA SEGUNDA

- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora no adaptada en altura.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Seminarios.
 - Taller de Redacción.

PLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora no adaptada en altura.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aula de Ordenadores.
 - Aulas.

PLANTA CUARTA	<ul style="list-style-type: none">• Buena movilidad.• Extintores no empotrados.• Fotocopiadora no adaptada en altura.• Suelo deslizante.• Teléfono no adaptado en altura. • Acceso a:<ul style="list-style-type: none">- Despachos de Profesores.
BAÑOS	<ul style="list-style-type: none">• No adaptados.
CAFETERÍA	<ul style="list-style-type: none">• Acceso no adecuado ya que se encuentra en la planta baja y no hay ascensor.• Máquinas de tabaco, refrescos y comida no adaptadas.• Movilidad no adecuada.• Suelo antideslizante.
BIBLIOTECA	<ul style="list-style-type: none">• Acceso no adecuado, ya que el ascensor no está adaptado.• Buena luminosidad.• El acceso a libros, volúmenes y ordenadores es deficiente.• Mobiliario móvil.• Movilidad no adecuada.• Suelo deslizante.
AULAS	<ul style="list-style-type: none">• Buena accesibilidad a través de rampas.• Buena luminosidad.• Suelo no antideslizante.• Mobiliario fijo.• Movilidad no adecuada.