

## UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS DE MADRID

Sede Alberto Aguilera  
C/ Alberto Aguilera, 23  
28015 Madrid  
Tel.: 91 542 28 00. Fax: 91 559 65 69  
<http://www.upco.es>

Sede CantoBlanco  
C/ Universidad Comillas, 3  
28049 Madrid  
Tel.: 91 734 39 50. Fax: 91 734 45 70  
<http://www.upco.es>

### SEDE ALBERTO AGUILERA

C/ Alberto Aguilera, 23

Acceso para discapacitados (plano) . . . . .	285
Facultad de Derecho . . . . .	285
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales . . . . .	285
Biblioteca . . . . .	287

C/ Mártires de Alcalá, 11

Escuela Superior de Ingenieros Industriales (ICAI) . . . . .	287
--	-----

C/ Quintana, 21 y 23

Escuela Universitaria de Informática . . . . .	289
--	-----

### SEDE DE CANTOBLANCO

Acceso para discapacitados (plano) . . . . .	291
Facultad de Filosofía y Letras . . . . .	290
Edificio 1 . . . . .	290
Edificio 2 . . . . .	292
Edificio 3 . . . . .	293



- Acceso a:
  - Cafetería.
  - Hemeroteca.
  - Instituto de Idiomas.
  - Librería y Reprografía.
  - Servicio de Deportes.

---

**PLANTA BAJA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Aulas.
  - Aula Magna.
  - Aulas de Informática.
  - Despachos.
  - Iglesia.
  - Sala de Conferencias.
  - Secretaría General.

---

**PLANTA PRIMERA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Aulas.
  - Despachos.
  - Instituto Universitario.
  - Rectorado.

---

**PLANTA SEGUNDA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.

- Accesibilidad:
  - Aulas.
  - Centro de Cálculo.
  - Despachos.
  - Decanato.
  - Gerencia.

---

**PLANTA TERCERA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelos deslizantes.
- Accesibilidad a:
  - Becas.
  - Despachos.
  - Servicio de Contabilidad Personal y de Gestión.
  - Servicio de Promoción en la Universidad.
  - Servicio para el Empleo.

---

**AULAS**

- Accesibilidad buena a las aulas de la planta baja.
- Acceso directo al resto de las aulas no adecuado, al ser las puertas estrechas.
- Buena movilidad.
- El mobiliario no está fijado al suelo.
- Suelo deslizante.
- Tarima sin rampa.

---

**BAÑOS**

- No adaptados.

---

**HEMEROTECA**

- Acceso adecuado a los ordenadores; no así a los libros, debido a la altura de las estanterías superiores.

- Buen acceso a la hemeroteca a través de una puerta adaptada en dimensiones.
- Mobiliario no fijado al suelo.
- Suelo deslizante.

---

#### **CAFETERÍA**

- Acceso adecuado.
- Máquina de tabaco adaptada en dimensiones; no así la de bebida.
- Mobiliario móvil.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.

---

#### **ZONA DEPORTES**

- Hay dos pistas multifuncionales en el interior del edificio.
- Mala accesibilidad a través de puertas estrechas.

---

#### **BIBLIOTECA**

---

#### **ACCESO**

- Acceso al edificio por una puerta estrecha de doble apertura que tiene un escalón; también se puede acceder por el garaje y subir en un ascensor no adaptado.
- Acceso no adecuado a todos los libros, ya que las estanterías son altas.
- Buen acceso a los ordenadores.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Mobiliario móvil.
- Suelo deslizante.

---

#### **SEDE DE ALBERTO AGUILERA**

C/ Mártires de Alcalá, 11

28015 Madrid

Tel.: 91 542 28 00. Fax: 91 559 65 69

---

---

#### **ESCUELA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (ICAI)**

---

#### **ACCESO**

- El edificio se comunica internamente mediante ascensores adaptados en dimensiones. Escaleras con pasamanos.
- No hay aparcamiento para alumnos.
- Para acceder es necesario salvar un escalón.
- Puertas pesadas no automáticas.

---

#### **PLANTA SÓTANO**

- Extintores y mangueras no empotrados.
- Movilidad no adecuada.
- Puertas no adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Gimnasio.

---

#### **PLANTA BAJA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
  - Botiquín.
  - Capilla.
  - Despachos.
  - Laboratorios a los que se accede con dificultad.

- 
- PLANTA PRIMERA**
- Extintores y mangueras no empotrados.
  - Máquina de tabaco adaptada en altura; no así las de bebida y comida.
  - Movilidad no adecuada al existir escalones.
  - Suelo deslizante.
  - Accesibilidad a:
    - Aulas.
    - Aula Magna.
    - Aula Multimedia.
    - Biblioteca de Proyectos.
    - Bolsa de Trabajo.
    - Despachos.
    - Laboratorios.
    - Sala del Alumno (se accede exclusivamente a través de escaleras).
- 

- PLANTAS SEGUNDA  
TERCERA Y  
CUARTA**
- Buena movilidad.
  - Extintores y mangueras no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas.
    - Despachos.
    - Sala de Lectura.
- 

- PLANTA QUINTA**
- Buena movilidad.
  - Extintores y mangueras no empotrados.
  - Máquina de agua no adaptada en altura.
  - Suelo deslizante.

- Acceso a:
    - Aulas.
    - Dirección.
    - Sala de Juntas.
    - Sala de Profesores.
- 

- PLANTA SEXTA**
- Buena movilidad.
  - Extintores y mangueras no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas de Informática (buen acceso, pero escasa movilidad).
    - Despachos.
- 

- AULAS**
- Acceso adecuado.
  - Buena iluminación.
  - Buena movilidad.
  - Mobiliario no adherido al suelo.
  - Percheros no adaptados en altura.
  - Tarima sin rampa.
- 

- BAÑOS**
- No adaptados.

---

**SEDE DE ALBERTO AGUILERA**

C/ Quintana, 21 y 23  
28008 Madrid  
Tel.: 91 548 44 07. Fax: 91 541 18 60

---

**ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA**

---

**ACCESO**

- El acceso principal dispone de rampas antideslizantes con pasamanos.
- No existe plaza de aparcamiento reservada para discapacitados.
- Puertas de entrada al edificio no automáticas y pesadas.
- Todo el edificio está comunicado internamente por:
  - Ascensores adaptados en dimensiones.
  - Escaleras dotadas de pasamanos.

---

**PLANTA BAJA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Máquina de agua no adaptada en altura.
- Puertas adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.
- Teléfono adaptado en altura.
- Acceso a:
  - Biblioteca.
  - Capilla.
  - Información.
  - Sala de Juntas.
  - Sala de Lectura.

---

**PLANTA PRIMERA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Aulas.
  - Dirección.
  - Despachos.

---

**PLANTA SEGUNDA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Aulas.
  - Despachos.

---

**PLANTAS TERCERA/  
CUARTA Y  
QUINTA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Aulas.

---

**PLANTA SEXTA**

- Buena movilidad.
- Extintores y mangueras no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
  - Área de Recursos Humanos.
  - Aulas.
  - Aulas de Ordenadores.
  - Despachos.

- Dirección.
- Laboratorios.
- Mantenimiento.
- Sala de Estudio.

---

**AULAS**

- Accesibilidad y movilidad buenas en todas las aulas, excepto en las situadas en las plantas cuarta y quinta.
- Buena luminosidad.
- Mobiliario móvil.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo no deslizante.

---

**BIBLIOTECA**

- Acceso a los libros y volúmenes a través del personal de la biblioteca.
- Buena movilidad.
- Mostrador no adaptado en altura.
- Suelo no deslizante.
- Tarima sin rampa alternativa.

---

**SALA DE LECTURA**

- Acceso a los ordenadores.
- Buena luminosidad.
- Buena movilidad.
- Suelo deslizante.

---

**AULAS DE INFORMÁTICA**

- Acceso no adecuado, ya que la tarima obstaculiza el paso.
- Mobiliario fijo, excepto las sillas.
- Movilidad no adecuada.

---

**SEDE DE CANTOBLANCO**

C/ Universidad Comillas, 3  
28049 Madrid  
Tel.: 91 734 39 50. Fax: 91 734 45 70  
<http://www.upco.es>

---

**ACCESO AL CAMPUS**

- Tren parada Universidad Pontificia Comillas adaptado.
- Autobús interurbano no adaptado.

---

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS**

- 
- Campus estructurado en tres edificios muy próximos, uno de los cuales integrado por las aulas, cafeterías, sala de informática y salón de actos (edificio 1); otro, por la secretaría, biblioteca, sala de trabajos y despachos de los profesores; (edificio 2); y el tercero, por decanato y secretaría (edificio 3).

---


**EDIFICIO 1**

---

**ACCESO**

- Aparcamiento con plazas reservadas y señalizadas para discapacitados.
- Autobuses públicos no adaptados, aunque la ONCE se encarga de trasladar a los alumnos que lo precisen.
- El edificio está comunicado internamente por:
  - Ascensor adaptado en dimensiones.
  - Escaleras dotadas de pasamanos.
- Puertas de entrada dobles no automáticas.

## ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS



1. Pabellón Académico (acceso adecuado).
  2. Biblioteca General (acceso adecuado).
  3. Pabellón Académico (acceso adecuado).
  4. Residencia de Profesores.
  5. Campos de Deporte.
- ACCESO PEATONAL  
● ACCESO EN COCHE
- ♿ APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS  
♿ ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES

### PLANTA BAJA

- Se accede directamente por la puerta principal.
- Buena movilidad.
- Máquinas de refrescos adaptadas en altura.
- Suelo no deslizante.
- Teléfonos no adaptados en altura.
- Accesibilidad a:
  - Aulas.
  - Aulas de Informática.
  - Cafetería.
  - Capilla.
  - ICE.
  - Información.
  - Salón de Actos.
- Acceso a máquinas de bebida y tabaco.
- Aulas de informática e ICE (acceso exclusivo por escaleras).
- En esta planta está ubicada la cafetería, con el suelo deslizante, buena movilidad y mobiliario no fijo.
- Existe una rampa de suelo antideslizante como alternativa a los escalones por los que se accede al Salón de Actos y a las aulas grandes.
- Salón de Actos con gradas y mobiliario fijo.

- 
- PLANTA PRIMERA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas.

- 
- PLANTA SEGUNDA**
- Buena movilidad.
  - Extintores no empotrados.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Aulas.

- 
- AULAS**
- Acceso adecuado.
  - Buena luminosidad.
  - Mobiliario no adherido al suelo en las plantas primera y segunda, pero sí en la planta baja. Las aulas tienen gradas y están dotadas de sistema de megafonía.
  - Movilidad no muy buena.
  - Suelo deslizante.
  - Tarima sin rampa.

- 
- BAÑOS**
- Existe un baño adaptado en la planta baja.

---

### EDIFICIO 2

---

- ACCESO**
- Acceso directo desde la calle a través de una doble puerta no automática.
  - Edificio comunicado internamente por:

- Ascensores no adaptados en dimensiones.
- Escaleras dotadas de pasamanos.

- 
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
  - Cajero automático adaptado en altura.
  - Mostrador de reprografía no adaptado en altura.
  - Suelo deslizante.
  - Teléfono no adaptado en altura.
  - Acceso a:
    - Biblioteca.
    - Botiquín.
    - Despachos.
    - Librería.
    - Sala de Trabajos.
    - Secretaría.
    - Servicio de Deportes.

- 
- PLANTAS PRIMERA/ SEGUNDA/ TERCERA Y CUARTA**
- Buena movilidad.
  - Suelo deslizante.
  - Acceso a:
    - Despachos.

- 
- BAÑOS**
- No adaptados.

- 
- BIBLIOTECA**
- Acceso a través de una puerta de doble apertura.
  - Mobiliario no fijo.
  - Mostrador de solicitud de libros adaptado en altura.
  - Movilidad adecuada.

- Ordenadores accesibles en altura; no así los archivadores.
- Suelo deslizante.
- Tiene dos alturas conectadas internamente solo por escaleras.

---

*EDIFICIO 3*

---

**ACCESO**

- Acceso adecuado a través de rampas antideslizantes.
- El edificio se encuentra comunicado internamente a través de escaleras dotadas de pasamanos.

---

**PLANTA BAJA**

- Suelo deslizante
- Puertas adaptadas en dimensiones.
  
- Accesibilidad a:
  - Decanato.
  - Secretaría.