

UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA

Campus de la Berzosa
C/ Hostal, s/n.
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 452 11 01. Fax: 91 859 45 21

Campus de la Dehesa de la Villa
C/ Pirineos, 55 - 28040 Madrid
Tel.: 91 452 11 00. Fax: 91 311 66 13
<http://www.nebrija.com>
E-mail: ddu@nebrija.es

CAMPUS DE LA BERZOSA

Acceso al Campus	269
Acceso para discapacitados (plano)	269
Edificio Nebrija	269
Edificio Ruiz-Giménez	270
Edificio Zamora Vicente	271

CAMPUS DE LA DEHESA DE LA VILLA

Acceso al Campus	272
Acceso para discapacitados (plano)	272
Escuela Politécnica Superior	272

CAMPUS DE LA BERZOSA

C/ Hostal, s/n.
28240 Hoyo de Manzanares (Madrid)
Tel.: 91 311 78 22 / 66 02
<http://www.nebrija.com>

ACCESO AL CAMPUS

- Autobuses no adaptados.
- El acceso de un edificio a otro está asfaltado.
- No hay plazas de aparcamiento señalizadas para discapacitados.

EDIFICIO NEBRIJA

ACCESO

- Edificio comunicado internamente solo mediante escaleras.
- No hay rampas antideslizantes.
- Puertas pesadas no automáticas.


PLANTA BAJA

- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Movilidad reducida.
- Suelo deslizante.
- Teléfono público no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Club Deportivo.

PLANTA PRIMERA

- Movilidad no adecuada debido a pasillos estrechos.
- Suelo deslizante.

ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA - CAMPUS DE LA BERZOSA



1. Edificio Ruiz-Giménez (acceso adecuado).
2. Edificio Nebrija (acceso no adecuado).
3. Edificio Zamora Vicente (acceso no adecuado).

- APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS
- ACCESO PARA DISCAPACITADOS A LAS FACULTADES
- ACCESO PEATONAL
- ACCESO EN COCHE

- Acceso a:
 - Aulas.

-
- PLANTA SEGUNDA**
- Extintores no empotrados.
 - Movilidad no adecuada.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.

-
- AULAS**
- Mala accesibilidad y movilidad.
 - Mobiliario móvil.
 - Percheros no adaptados en altura.
 - Suelo deslizante.
 - Tarima sin rampa.

-
- BAÑOS**
- No adaptados.

EDIFICIO RUIZ-GIMÉNEZ

- ACCESO**
- Existen dos escalones en la entrada.
 - Puertas ligeras no automáticas.
 - Todo el edificio se comunica únicamente a través de una escalera, sin rampa ni bandas antideslizantes.

-
- PLANTA BAJA**
- Buena movilidad.
 - Extintores no empotrados.
 - Suelo no deslizante.
 - Acceso a:
 - Despachos.
 - Fundación Antonio de Nebrija.

- Rectorado.
- Secretaría. Información.
- Servicio de Integración Universidad-Empresa.

-
- PLANTAS PRIMERA Y SEGUNDA**
- Extintores no empotrados.
 - Movilidad no adecuada debido a pasillos estrechos.
 - Suelo deslizante.
 - Acceso a:
 - Aulas.
 - Despachos.

-
- AULAS**
- Mala accesibilidad y movilidad.
 - Mobiliario móvil.
 - Suelo deslizante.

-
- BAÑOS**
- No adaptados.

-
- CAFETERÍA**
- Acceso no adecuado ya que hay escalones y puertas estrechas y pesadas.
 - Algunas máquinas de comida están adaptadas y otras no. Las de bebida y tabaco no están adaptadas en altura.
 - Barra adaptada en altura.
 - Movilidad no adecuada.
 - Suelo deslizante.
 - Teléfono adaptado en altura.

EDIFICIO ZAMORA VICENTE

ACCESO

- Edificio comunicado internamente solo por una escalera sin bandas antideslizantes ni rampas alternativas.
- Puertas ligeras no automáticas.

PLANTA BAJA

- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Máquina de bebida adaptada en altura.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.
- Teléfono público no adaptado en altura.

- Acceso a:
 - Aula Aranzadi.
 - Aulas de Informática.
 - Cajero Automático.
 - Estudio de Radio y Televisión.
 - Sala de Conferencias.
 - Secretaría de Alumnos.
 - Vestuarios Deportivos.

PLANTA PRIMERA

- Extintores no empotrados.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Biblioteca.
 - Departamentos.
 - Hemeroteca.

PLANTA SEGUNDA

- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.

- Acceso a:
 - Aulas.

AULAS

- Acceso y movilidad no adecuados.
- Buena iluminación.
- Mobiliario fijo.
- Percheros no adaptados en altura.
- Suelo deslizante.
- Tarima sin rampa.

BAÑOS

- No adaptados.


BIBLIOTECA Y HEMEROTECA

- Acceso difícil debido a unas escaleras de piedra exteriores con gran inclinación.
- Buen acceso a ordenadores.
- Libros, volúmenes y archivadores sin acceso directo.
- Luminosidad no adecuada.
- Movilidad no adecuada.
- Suelo deslizante.


ZONA DE DEPORTES

- Acceso adaptado.
- Baños y vestuarios no adaptados.
- Instalaciones no adaptadas.

ACCESO PARA DISCAPACITADOS UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA - CAMPUS DEHESA DE LA VILLA



1. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (acceso no adecuado).

 APARCAMIENTO DE COCHES PARA DISCAPACITADOS

 ACCESO EN COCHE

CAMPUS DE LA DEHESA DE LA VILLA

C/ Pirineos, 55

28040 Madrid

Tel.: 91 311 68 02. Fax: 91 311 66 13

ACCESO AL CAMPUS

- Autobuses públicos no adaptados.

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

ACCESO

- A todo el edificio se accede exclusivamente a través de escaleras sin bandas antideslizantes ni rampa alternativa.
- Aparcamiento específico señalado.
- Puertas ligeras no automáticas.

PLANTA BAJA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aula de Informática.
 - Biblioteca y Aulas.
 - Departamentos y Secretaría.
 - Laboratorios.
 - Sala de Trabajo y Documentación.

PLANTA PRIMERA

- Buena movilidad.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Máquinas de bebida y comida no adaptadas en altura.
- Suelo deslizante.

- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Cafetería.
 - Departamentos.
 - Programas Internacionales.
 - Sección de Deportes.

PLANTA SEGUNDA

- Buena movilidad.
- Fotocopiadora adaptada en altura.
- Máquinas de bebida, comida y tabaco no adaptadas en altura.
- No hay rampas.
- Suelo deslizante.
- Teléfono no adaptado en altura.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Centro de Asesoramiento Profesional.
 - Departamentos.
 - Fundación Antonio de Nebrija.
 - Salón de Actos.

PLANTA TERCERA

- Buena movilidad.
- Extintores no empotrados.
- Suelo deslizante.
- Acceso a:
 - Aulas.
 - Programas de Máster.

AULAS

- Accesibilidad buena.
- Buena movilidad.
- Mobiliario no fijo.
- Suelo antideslizante.

BAÑOS

- No adaptados.

CAFETERÍA

- Accesible solo mediante escaleras.
- Buena movilidad.
- Las máquinas expendedoras de tickets no están adaptadas en altura.
- Mobiliario móvil.
- Puertas no adaptadas en dimensiones.
- Suelo deslizante.

BIBLIOTECA

- Acceso adecuado.
- Buena iluminación.
- Buena movilidad.
- Mobiliario móvil.
- Ordenadores accesibles.
- Puertas pesadas.
- Suelo deslizante.